

09.07.2019 10:30  
 09.07.2019 11:30

**EKSPERTİZ FORMU**

211

**Elektronik & İç Aksam**

ADI SOYADI:		TELEFON/GSM:	
PLAKA:		MARKA/MODEL:	FORD FIESTA
ARAÇ KM:	108984	ŞASE NO:	

KONTROL NOKTASI	DURUM			NOT
	Sorunsuz	Hasarlı	Kontrol gerekli	
Aynalar	Sorunsuz			
Camlar		Hasarlı		TAŞ VURUGU VAR
Klima	Sorunsuz			
ABS Fren	Sorunsuz			
Farlar	Sorunsuz			
Silecekler	Sorunsuz			
Airbag (görünen anza)			Kontrol gerekli	
Korna	Sorunsuz			
Gösterge panelleri	Sorunsuz			

**NOTLAR**

İSTANBUL GARAGE

info@istanbulgarage.com.tr

www.istanbulgarage.com.tr

0212 598 98 72

09.07.2019 10:30  
09.07.2019 11:30

**EKSPERTİZ FORMU**

211

**Kaporta/Boya**

ADI SOYADI:		TELEFON/GSM:	
PLAKA:		MARKA/MODEL:	FORD FIESTA
ARAÇ KM:	108984	ŞASE NO:	



**NOTLAR**

Ön Panel:Orjinal, Arka Panel:Orjinal, Sol marşpiyel:Orjinal, Sağ marşpiyel:Orjinal, Havuz sacı:Orjinal, Kapota  
Not:ARACIN MUHTALİF YERLERİNDE GÖÇÜK VE CİZİKLER MEVCUT SAĞ ÖN KAPI İÇİ TADILAT BAYA İŞLEMİ VAR

İSTANBUL GARAGE

info@istanbulgarage.com.tr

www.istanbulgarage.com.tr

0212 598 98 72

09.07.2019 10:30  
09.07.2019 11:30

EKSPERTİZ FORMU

211

Motor Performansı

ADI SOYADI:		TELEFON/GSM:	
PLAKA:		MARKA/MODEL:	FORD FIESTA
ARAÇ KM:	108984	ŞASE NO:	



MOTOR ANLIK PERFORMANS: %92

NOTLAR

09.07.2019 10:30  
09.07.2019 11:30

**EKSPERTİZ FORMU**

211

**Alt Takım & Yürüyen Aksam Kontrol**

ADI SOYADI:		TELEFON/GSM:	
PLAKA:		MARKA/MODEL:	FORD FIESTA
ARAÇ KM:	108984	ŞASE NO:	

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
Lastikler	Orta	ÖNLER İYİ ARKALAR ORTA
Jantlar	İyi	
Rot kolları & Rotbaşları	İyi	
Amortisör kontrolü	İyi	
Fren diskleri	İyi	
Fren balataları	İyi	
Yakıt hortumları	İyi	
Aks kontrolleri	İyi	
Salınacak burç kontrolleri	İyi	
Dingil kontrol	İyi	

**NOTLAR**

Kaporta/Boya

ADI SOYADI:		TELEFON/GSM:	
PLAKA:		MARKA/MODEL:	DACİA SENDERO
ARAÇ KM:		ŞASE NO:	



NOTLAR


Ön Panel:Orjinal, Arka Panel:Orjinal, Sol marşpiyel:Orjinal, Sağ marşpiyel:Orjinal, Havuz sacı:Orjinal, Kapota  
Not:ARACIN MUHTALİF YERLERİNDE GÖÇÜK VE CİZİKLER MEVCUT

# DİNAMOMETRE TEST SONUÇ RAPORU

MARKA :  
MODEL :  
PLAKA :  
ŞAŞI NO :  
YIL :  
KM : 92697

TAŞIT GELİŞ TARİHİ : 10.07.2019  
TAŞIT GELİŞ SAATİ : 09:30:26

## Test Sonucu



ÖLÇÜLEN MAKSİMUM MOTOR GÜCÜ	= 102,5	HP	75,37	KW	5000	rpm
ÖLÇÜLEN MAKSİMUM TEKERLEK GÜCÜ	= 65,12	HP	63,05	KW		
ÖLÇÜLEN MAKSİMUM MOTOR TORKU	= 150	N.M			4527	rpm
MOTOR İZLEME VEZİSİ	= 135	HP	99,16	KW		
AKSİYON ORANLARININ KAYIP GÜCÜ	= 16,75	HP	12,32	KW	5000	rpm
MOTOR HIZI	= 30	KM/S				
MOTOR GÜCÜ	= Derece					
MOTOR DURUMU	= motor					
MOTOR TİPİ	= Atmosferik Benzit					
AMAÇ TİPİ	= Otomobil (4x2)					
DEVİR DURUMU	= Manuel					
MESAFERAMA NORMU	= DIN 70020					

Bu rapor TS 13805 İş Yerleri- Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri İçin Kurallar Standartlarına göre hazırlanmıştır.

İMZA

İMZA

2 No'lu Rapor

İşyeri Adı : İSTANBUL GARAGE  
Tel/Faks : Tanımlayınız  
Adres : SARIYER/İSTANBUL  
Mail : tanımlayınız



09.07.2019 10:30  
09.07.2019 11:30

**EKSPERTİZ FORMU**

211

**Motor & Mekanik Kontrol**

ADI SOYADI:		TELEFON/GSM:	
PLAKA:		MARKA/MODEL:	FORD FIESTA
ARAÇ KM:	108984	ŞASE NO:	

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
Motor yağ seviyesi	İyi	
Motor genel kontrolleri	İyi	
Turbo kontrolleri	İyi	
Turbo intercoll kontrolleri	İyi	
Direksiyon pompa kontrolleri	İyi	
Fren hidroliği	İyi	
Enjektör kontrolleri	İyi	
Hava filtre ve kabin kontrolleri	İyi	
Yakıt sistemi sızdırmazlık	İyi	
Şanzuman ve debriyaj kontrolleri	İyi	
Egsoz sistemi	İyi	
V Kayışı görünen kısım	İyi	
Yağ sızdırmazlık kontrol	İyi	

**NOTLAR**

İSTANBUL GARAGE EKSPERTİZ GİRİŞ FORMU

ADI SOYADI:		TELEFON/GSM:	
PLAKA:		MARKA/MODEL:	DACIA SENDERO
ARAÇ KM:		ŞASE NO:	
YAPILAN TESTLER:	Kaporta/Boya		
ALINAN ÜCRET:			



Oto ekspertiz de yapılan ekspertiz hizmetleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki hataları görülür ve kontrol edilir. Firmamız tarafından yapılan incelemeler sonrası satıcı yada 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve bundan kaynaklı ileride arıza yada sorun çıkarması durumunda firmamız sorumlu tutulamaz.

Ekspertiz raporu, aracın km orijinalliği, Airbag gizlenmiş kusurları, hasar kaydı, ağır hasar kaydı, vb. hasar kayıtlarını kapsamamaktadır. Ekspertiz raprundan yer alan kısımlar harici hiç bir kontrol noktasından firmamız sorumlu tutulamaz. Bu rapor oto ekspertizi hiç bir şekilde aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından hiç bir hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir, verilen rapor aracı satın almak isteyen kişi yada kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında bir ön değerlendirme yapması amaçlıdır.

İŞLEMİ YAPTIRAN	ARAÇ SAHİBİ	